+17.23=244.99
+16.10=243.86
+15.50
+13.93
+11.20
+8.40
+5.60
+2.80
±0.00=227.76
-1.40
-2.11
-2.01
-2.83
-3.08
1.5%
1
1
ПВ
ПВ
ПВ
Вх.1
Вх.2
ел. табло
шапка комин 40х40см от поцинк. ламарина, прахово бояджисана
подмяна на барбакани - монтаж водосборно казанче
нова в.тр. Ф150 от поцинк. лам. с PVC покритие
нова решетка от неръждаема стоманена
същ.: стара обшивка от поцинк. лам. за демонтаж
реш.: шапка и вътрешна пола от поцинк. ламарина с PVC покритие
същ.: стара дърворина
реш.: нова PVC
същ.: стара дърворина
реш.: нова PVC
същ.: обрушена мазилка, отвори в тухлена зидария
реш.: ремонт на зидария, цялостно пясъчна мазилка
същ.: стара дърворина
реш.: нова PVC
същ.: стара дърворина
реш.: нова PVC
същ.: стара дърворина
реш.: нова PVC